

Granite Imitation Epoxy Paint Manual

Opis izdelka:

Granite Imitation Epoxy Paint ponuja brezšumno, vzdržljivo in vizualno osupljivo rešitev za sodobne prostore. S kombinacijo samoizravnava juče epoksidne smole in naravnih zrnastih delcev peska ustvarja gladko in trdo površino, ki je odporna proti praskam, kemikalijam in težkim obremenitvam. Idealen za domače prostore, garaže, komercialne površine in industrijske prostore.

Na voljo v široki paleti barv, z vodoodporno zaščito in hitrim strjevanjem (za hojo je primeren po 24 urah).

Enostavno vzdrževanje in ohranja svež videz skozi leta. Takoj dosežete videz salonskega razreda!

Sestavine:

Kemikalajska sestavina	CAS št.	EC št.	Vsebnost %
Vodno disperzijska smola	25036-25-3	216-823-5	50
Kalcijev prah	471-34-1	/	20
Barvni pesek	No 9003-08-1	/	30

Pokritost: 0,6-0,7 m²/kg

Varnostna opozorila

1. To je kemični izdelek.
2. Izogibajte se zaužitju, takoj poiščite zdravniško pomoč v primeru zaužitja.
3. Upoštevajte varnostne predpise za odstranjevanje odpadkov.
4. Izogibajte se vdihavanju, lahko povzroči draženje dihal.
5. Izogibajte se stiku z očmi. V primeru stika z očmi sperite z toplo vodo.
6. Izogibajte se izpostavljanju ekstremnim temperaturam.
7. Izogibajte se izpostavljanju vnetljivim tekočinam in materialom.
8. Držite stran od otrok in hišnih ljubljencev.
9. Nosite rokavice in se izogibajte neposrednemu stiku s kožo.

Predpisi za ravnanje:

1. Priporočena temperatura nanosa: 5–30°C, relativna vlažnost naj bo pod 75%.
 2. Pred nanosom na celotno površino vedno izvedite majhen preizkus za preverjanje združljivosti.
 3. Shranjujte zaprte materiale na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu, stran od toplote in odprtega ognja.
 4. Vse sestavine je treba strogo mešati v skladu s predpisanim razmerjem.
Premešajte temeljito, da se izognite delni strjevanju, ki lahko vpliva na končni rezultat.
 5. Ob dodajanju B (strjevalca) k A (glavni sestavini – barvni pesek) zagotovite temeljito mešanje po straneh in dnu vese, da preprečite nepopolno mešanje, kar lahko povzroči nezdravljene predele med nanosom.
 5. Po mešanju je treba material uporabiti v roku 30 minut, da se izognete prezgodnjemu strjevanju in zmanjšani učinkovitosti.
 6. Za posebne površine (npr. zaokroženi koti) uporabite namensko lopatico. Ne nadomeščajte s običajnimi orodji za sloj popraviljanje.
 7. Sestavine A (glavna sestavina – barvni pesek) in B (strjevalec) morata biti popolnoma mešani pred nanosom in uporabljeni v roku 30 minut po mešanju.
 8. Po nanosu naj površina strdi od 12 do 16 ur (prilagodite glede na temperaturo in vlažnost), preden nanjo hodite.
- Izogibajte se stopanju na površino ali kontaminaciji med fazo strjevanja. Preprečite stik vode, topil ali težkih tlakova s površino.

Navodila za uporabo (Kako uporabljati):

1. Priprava podlage

Očistite in z/brusite površino, da zagotovite, da je brez olja, prahu in ohlapnih delcev. Podlaga mora biti ravna, trdna in suha. Uporabite brusilnik ali kotiščni brusnik za odstranjevanje starih premazov ali neravnih delov. Pozornost namenite razpokam, utorom ali dvignjenim delcem. Gruba površina izboljšuje oprijem.

2. Nanos temeljnega sloja

Vnaprej določeno razmerje:

Sestavine A (barvni pesek) in B (strjevalec) sta predhodno odmerjeni. Uporabite celotno vsebino obeh vrečk.

Razmerju ne prilagajajte – delno mešanje bo povzročilo neuspešno strjevanje. Premešajte izdelek in strjevalec temeljito z mešalno palico ali električnim mešalnikom. Ko je popolnoma premešano, nanesite s ščepcem ali valjčkom, da zateskate osnovno površino.

Opomba: Za betonske površine najprej nanesite tesnilni temeljni sloj. Pustite, da se temeljni sloj popolnoma strdi (približno 8 ur poleti, 12–24 ur pozimi) preden nadaljujete.

3. Nanos premaza

Vršite prelivanje mešanega izdelka na pripravljeno površino. Pustite, da teče približno 30 sekund. Uporabite lopatico ali ščetko za ravnanje površine. Nato takoj uporabite valjček za odstranjevanje zračnih mehurčkov in preprečevanje neenakomerne teksture ali barvne razlike.

Pogoji:

Vlažnost pod 8 %, relativna vlažnost pod 55 %, izogibajte se nanosu, če je relativna vlažnost nad 80% ali temperatura pod 10°C.

Shranjevanje:

Shranjujte na hladnem, dobro prezračevanem mestu, zaščitenem pred vlago in soncem.

Rok uporabnosti: 2 leti

Za datum izdelave in rok trajanja pogledjte na zunanji embalaži!